

# **Avaria al motore poco dopo il decollo: volo diretto in Cina rientra a Fiumicino a 30 minuti dalla partenza**

Un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines, decollato dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e diretto a Shenzen in Cina, è stato obbligato a rientrare allo scalo romano dopo 30 minuti dal decollo. L'aereo aveva un'anomalia al motore e diversi passeggeri hanno dichiarato di aver udito diverse esplosioni al motore...

[Read More](#)