

Fotocamera ballerina su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max? Pronto arriva il fix con iOS 16.0.2

https://www.hwupgrade.it/i/n/ios-16-0-2-fix-fotocamera.-vibrazioni_720.jpg,



La nuova versione del firmware è disponibile per tutti gli iPhone e risolve diversi piccoli problemi, ma nel caso di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max elimina anche le problematiche relative alla fotocamera che vibra in modo anomalo in app di terze parti

di [Roberto Colombo](#) pubblicata il **24 Settembre 2022**, alle **10:31** nel canale [Telefonia iPhoneiOS](#)

Nei giorni scorsi Apple aveva [promesso di agire rapidamente](#) sul problema riscontrato da alcuni utenti di [iPhone 14 Pro](#) e [iPhone 14 Pro Max](#). Puntuale è arrivato il fix dei tecnici di Cupertino, con la nuova versione di **iOS 16.0.2**.

Una tribù che balla



Alcuni fra i primi utenti di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno notato che **la fotocamera principale vibrava in maniera anomala e rumorosa quando veniva utilizzata su app di terze parti**, come Instagram o TikTok. Le vibrazioni erano tali da aver suscitato preoccupazione in chi ha sofferto del problema.

iOS 16.0.2: arriva il fix



Come conferma lo screenshot dell'iPhone 14 Pro Max che abbiamo attualmente in prova e di cui trovate sulle nostre pagine la recensione [‘iPhone 14 Pro Max: sempre più uno smartphone “Pro”!’](#) **l'aggiornamento è già arrivato anche sugli smartphone italiani**. La nuova versione del firmware è disponibile per tutti gli iPhone e risolve diversi piccoli problemi, ma nel caso di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max elimina anche le problematiche relative alla fotocamera ballerina.

[HWUVIDE0="3288"]iPhone 14 Pro Max: sempre più PRO!
RECENSIONE[/HWUVIDE0]

 Oggi su **Amazon -18%** simultisismi prodotti **Apple: iPhone, MacBook Pro** (fino a **-713**), **iPad, Watch** e altro! Guarda tutte

[leofferte a tempo qui!](#)

[Read More](#)